## E-mail seihin@toho-elc.co.jp URL http://www.toho-elc.co.jp

## 東邦電機工業株式会社

本社·東京営業部 相模工場 Tel.03-3491-5188(代) Fax.03-3495-2457 JR-Tel.058-4145 Tel.046-251-1313(代) Fax.046-251-1383 JR-Tel.053-6335

〒153-0063 東京都目黒区目黒1丁目6番30号 〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘4丁目62番26号


## 不一致検出器Ⅱ

SD4218X-01


特長

◆ 踏切制御子(3形)とバックアップ装置の列車検知の状態を監視しており、片側の列車不検知や機器故障などを検知できるので、 踏切の安全性を向上できます。





【外部結線図】



定格および性能	
定格電圧	DC26.2V リップル含有率 5%以下(バッテリーまたは平滑回路のある電源)
消費電流	120mA 以下(定格電圧時)
寸法 W×H×D	32×125×162 mm(取付金具を含む突起部を除く)
出力接点容量	最大 2A
質量	1.0kg
品番	SD4218※-01